

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!



МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ (MSA)



Запатентованные сварочные монтажные магнитные угольники с механическим переключателем активации / деактивации, предназначены для быстрого соединения металлических деталей.

Артикул	Описание (градусы)	Размеры, мм.	Макс. усилие, кг.	Вес, кг.
MSA45	45 x 90	111 x 95 x 25	30	0,5
MSA46-HD	45 x 90	111 x 95 x 29	40	0,7
MSA47	45 x 90	152 x 130 x 32	35	1,0
MSA48-HD	45 x 90	152 x 130 x 35	75	1,4



МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ С ДВОЙНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ (MS2)

Для выполнения профессиональных работ, требующих мощных усилий. Зажимают плоские и круглые металлические заготовки. Два переключателя для осуществления независимых друг от друга операций.

Артикул	Угол при монтаже (градусы)	Размеры, мм.	Макс. усилие, кг.	Вес, кг.
MS2-80	90	152 x 152 x 38	55	1,2
MS2-90	90	197 x 197 x 48	120	2,7




МАГНИТНЫЕ ТРАНСПОРТИРЫ

Артикул	Угол при монтаже (градусы)	Размеры, мм.	Макс. усилие, кг.	Вес, кг.
MAV120	35-275	197 x 197 x 95	50	2,4



ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!



3-Х ОСЕВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ

Изготовлены из обработанного чугуна. Зажимные винты омедненные. Приспособления оснащены кнопками для быстрого перемещения винтов. Упор для фиксации 3-ей оси откидывается для облегчения извлечения заготовки после сварки.

Артикул	А, мм.	В, мм.	С, мм.	Д, мм.	Е, мм.	F, мм.	Вес, кг.
WAC35-SW	30	11	95	122	62	35	11
WAC45-SW	50,9	11,1	120	135	100	57	20

2-Х ОСЕВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ

Изготовлены из обработанного чугуна. Зажимные винты омедненные. Приспособления оснащены кнопками для быстрого перемещения винтов. Упор для фиксации 3-ей оси откидывается для облегчения извлечения заготовки после сварки.

Артикул	А, мм.	В, мм.	С, мм.	Д, мм.	Е, мм.	F, мм.	Вес, кг.
WAC35D	30	11	95	122	62	35	5
WAC45	50,9	11	120	135	100	57	11

